

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No: MC-EST-FORTAMUN-25-1-2020-00

En el Municipio de Corregidora, Qro., siendo las 11:00 hrs. del día 12 de Agosto de 2020, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada: "TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL TEJEDA, CORREGIDORA, QRO.", las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación:

Por la Secretaría de Obras Públicas: **Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra, Arq. Luis Manuel García González, Coordinador, Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra**, mientras que, por la contratista, como Representante Legal el **ARTURO FRANCO FRANCO**

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación.

I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	MC-EST-FORTAMUN-25-1-2020-00
Fecha de Firma:	13 de Mayo de 2020.
Nombre de la Obra:	TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL TEJEDA, CORREGIDORA, QRO.
Monto Original del Contrato:	\$ 1'499,293.99
Plazo de Ejecución Contractual:	70 días
Fecha de Inicio Según Contrato:	14 de Mayo de 2020
Fecha de Terminación Según Contrato:	22 de Julio de 2020

II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Monto Aprobado de Convenio:	N/A
Inversión Ejercida Final:	\$ 1'498,992.72
Fecha de Inicio Real:	14 de Mayo de 2020.
Ampliación de Plazo:	N/A
Según Convenio(s):	N/A
Porcentaje de Ejecución Modificado:	N/A
Fecha de Terminación Final Aprobada:	N/A
Fecha de terminación Real:	22 de Julio de 2020.
Plazo de Ejecución Total:	70 días

**OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN 2020**
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

III. Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto	Endoso por Ampliación de Plazo
20A29729	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	\$149,929.40	N/A	N/A

IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO "B", CARGAAS Y ACARREOS, COLECTOR PRINCIPAL A BASE DE TUBO 36" PAD, RELLENOS DE TEPETATE, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN DIFERENTES MEDIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y BROCALES, INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS CON REGISTRO SANITARIO, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, SEÑALIZACION CON CINTA PLASTICA COLOR GRIS, ACOSTILLADO DE TEPETATE DE BANCO, BOMBEO DE ACHIQUE EN POZOS DE VISITA.

V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la **Secretaría de Obras Públicas**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende			Importe Estimado	Importe Acumulao	
1 (UNO)	13/07/2020	del	14/05/2020	al	10/07/2020	\$ 1,495,282.35	\$1,495,282.35
2 (UNO) FINIQUITO	22/07/2020	del	11/07/2020	al	22/07/2020	\$ 3,710.37	\$1,498,992.72
Total =						\$1,498,992.72	

VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El **Arq. José Luis Hernández Moya, Supervisor de Obra** de acuerdo con el **Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos** sin número de fecha **22 de Julio de 2020**, personalmente verificaron que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **22 de Julio de 2020** y en representación de la **Secretaría de Obras Públicas** los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la **Secretaría de Obras Públicas** tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y la **Secretaría de Obras Públicas** acepta que recibió los planos correspondientes a la construcción final, así como certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el **Anexo No. 1** de la presente Acta.

VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, **queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos**, asentada en la presente acta, la fianza **No. 20A29729**, expedida por **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** para responder de los Defectos, Vicios Ocultos, la Calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la **Secretaría de Obras Públicas** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

VIII. Manifestación de las Partes.

Por su parte el Representante Legal, el **ARTURO FRANCO FRANCO**, a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que: **NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.**

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **12 de Agosto de 2020**, en el **Municipio de Corregidora, Qro.**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas



Arq. Sergio González Aguiar
Director de Ejecución de Obra



Arq. Luis Manuel García González
Coordinador



Arq. José Luis Hernández Moya
Supervisor

Por la Contratista



ARTURO FRANCO FRANCO
Representante Legal

OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN 2020
Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos
en el programa.


ANEXO No. 1

Relación de Planos, Manuales, Instructivos y Certificados de Garantía de Calidad y Funcionamiento de los bienes instalados, derivados de la Realización de los trabajos.

No. Consecutivo	Descripción (Planos, Manuales, Instructivos, Certificados, etc.)
1	PLANO DEFINITIVO CONFORME A OBRA, IMPRESO Y DIGITAL
2	MANUAL DE MANTENIMIENTO

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las **11:30 hrs.** del día **12 de Agosto de 2020**, en el Municipio de Corregidora; Qro., firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Juan Carlos García Sánchez
Secretario de Obras Públicas



Arq. Sergio González Aguiar
Director de Ejecución de Obra



Arq. Luis Manuel García González
Coordinador



Arq. José Luis Hernández Moya
Supervisor

Por la Contratista



ARTURO FRANCO FRANCO
Representante Legal

**OPERADO
RAMO 33
FORTAMUN 2020**
Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos
en el programa.