



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No: MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00

En la localidad de Corregidora, Qro. siendo las 10:00 hrs. del día 29 de junio de 2022, se reunieron en el lugar que ocupa la obra denominada "RECONFORMACIÓN DE PLANTILLA Y TALUDES EN ZONAS DETERIORADAS DE EL RÍO EL PUEBLITO PRIMERA ETAPA, CORREGIDORA, QRO.", las personas cuyo nombre y cargo con que intervienen se señalan a continuación: por la Secretaría de Obras Públicas Arq. Juan Carlos García Sánchez, Secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio González Aguiar, Director de Ejecución de Obra Pública, Ing. Arq. Gerardo Ignacio Ruiz Cervantes, Coordinador y el ing. Luis Alberto Huerta De pro, Supervisor de Obra, por la contratista C. Rubén Alaníz Carranza.

Para realizar con fundamento en el Artículo 66, 67 y 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y las Condiciones Generales del Contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS de la obra que se especifica a continuación.

#### I. Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:

Fecha de Firma:

Nombre de la Obra:

MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00

20 de junio de 2022

RECONFORMACIÓN DE PLANTILLA Y

TALUDES EN ZONAS DETERIORADAS DE EL RÍO EL PUEBLITO PRIMERA ETAPA,

PERADO

CORREGIDORA, QRO.

Monto Original del Contrato:

Plazo de Ejecución Contractual:

Fecha de Inicio Según Contrato:

Fecha de Terminación Según Contrato:

\$ 996,613.85

28 días naturales

22 de junio de 2022

19 de julio de 2022

#### II. Modificaciones.

Aumento o disminución de Monto:

N/A

Según Convenio(s):

N/A

Monto Aprobado de Convenio:

N/A

Inversión Ejercida Final:

\$ 996,606.07

Fecha de Inicio Real:

16 de junio de 2022

Ampliación de Plazo:

N/A

Según Convenio(s):

N/A

seguii Convenio(s).

N/A

Porcentaje de Ejecución Modificado:

Fecha de Terminación Final Aprobada:

N/A

Fecha de terminación Real:

24 de junio de 2022

Plazo de Ejecución Total:

9 días naturales

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra "RECONFORMACIÓN DE PLANTILLA Y TALUDES EN ZONAS DETERIORADAS DE EL RÍO EL PUEBLITO PRIMERA ETAPA, CORREGIDORA, QRO."

Contrato No. MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No: MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00



#### III. Garantías y Seguros:

Garantía de Cumplimiento y vicios ocultos:

No. De Fianza	Institución que la Emitió	Importe Garantizado	Endoso por Incremento del Monto.	Endoso por Ampliación de Plazo	
4191-00710-1	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$ 99,661.38	N/A	N/A	

#### IV. Descripción Sintetizada de los Trabajos Ejecutados:

Sobre rio el pueblito a la altura de cruce con carretera cuota a Celaya entre el 0+000.00 y 0+205.00, se realizaron trabajos de limpieza y excavación en material tipo "P" carga mecánica y acarreo, acarreo a kilómetros subsecuentes del material, así como un parte de ese material se utilizó para conformación y afine de margen

#### V. Relación de Estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por la Secretaría de Obras Públicas, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo que Comprende		Importe Estimado	Importe Acumulado		
1(UNO) FINIQUITO	25/06/2022	del	16/06/2022	al	24/06/2022	\$996,606.07	\$996,606.07
						25	
					-100	Total=	\$996,606.07

## VI. Verificación de Terminación de los Trabajos:

El ing. Luis Alberto Huerta De pro, Supervisor de Obra, de acuerdo con el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos de fecha 29 de junio de 2022, verificó personalmente y en compañía de la Contratista que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 24 de junio de 2022 y en representación de la Secretaría de Obras Públicas los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra "RECONFORMACIÓN DE PLANTILLA Y TALUDES EN ZONAS DETERIORADAS DE EL RÍO EL PUEBLITO PRIMERA ETAPA, CORREGIDORA, QRO."

Contrato No. MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00







### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No: MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00

procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que la Secretaría de Obras Públicas tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hace entrega de los trabajos y la Secretaría de Obras Públicas declara que los recibe, así como también los planos correspondientes a la construcción final y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados que se relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Acta.

#### VII. Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza No. 4191-00710-1 expedida por ASEGURADORA ASERTA, S.A.DE C.V., para responder de los defectos, vicios ocultos, calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando la Secretaría de Obras Públicas no hibiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

#### VIII. Manifestación de las Partes.

Por su parte el C. Rubén Alaniz Carranza, a nombre y representación de la Contratista manifiesta que:

NO SOLICITA AJUSTE DE COSTOS, NI TIENE MÁS TRABAJOS QUE RECLAMAR.

Con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, siendo las 10:30 hrs. del día 29 de junio de 2022, en el municipio de Corregidora, Qro, firmando al alcance dentro de la HOJA DE FIRMAS anexa a la presente, los que en ella intervinieron.

OPERADO

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción Física de los Trabajos de la obra "RECONFORMACIÓN DE PLANTILLA Y TALUDES EN ZONAS DETERIORADAS DE EL RÍO 🗉 PUEBLITO PRIMERA ETAPA, CORREGIDORA, QRO." Contrato No. MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00





## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No: MC-EST-FORTAMUN-21-2-2022-00

## HOJA DE FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

#### Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Juan Carlos Gárcía Sánchez Secretario de Obras Públicas Arq. Sergio Gonzalez Aguiar Director de Ejecución de Obra Pública

Ing. Arq. Gerardo Ignacio Ruiz Cervantes
Coordinador

Ing. Luis Alberto Huerta De pro Supervisor de Obra

Por la Contratista

C. Rubén Alaníz Carranza Representante

OPER N